



भारतसंरकर

GOVERNMENT OF INDIA

केन्द्रीय लोकनिर्माणविभाग

CENTRAL PUBLIC WORKS DEPARTMENT



कार्यालय सहायक अभियंता जबलपुर केन्द्रीय उपमंडल-1, केन्द्रीय लोकनिर्माणविभाग सर्वे ऑफ इंडिया, कालोनी, टाईप-III/78 जबलपुर (म.प्र.) पिन: 482002	OFFICE OF THE ASSISTANT ENGINEER JABALPUR CENTRAL SUBDIVISION-1 CENTRAL PUBLIC WORKS DEPARTMENT, SURVEY OF INDIA COLONY, TYPE- III / 78 JABALPUR (M. P.), PIN: 482002
Email ID :- aejcsd jabalpur@yahoo.co.in / Phone No.:-0761-2642263	

पत्रक 23(23) / जकेउम 1 / 2021 / 8 /

दि. 24-06-2021

प्रति

प्राचार्या,
केन्द्रीय विद्यालय,
उ.व.अ.सं., आर.एफ.आर.सी. मंडला रोड,
जबलपुर।

Subject :-

केन्द्रीय विद्यालय, टी.एफ.आर.आई. जबलपुर के भवन का सुरक्षा प्रमाण पत्र बाबत।
Ref. :- एफ 1-6 / केवि / उवअस / 2021-22 / 121, दि. 21.06.2021

Sir/Madam,

उपरोक्त संदर्भित पत्रानुसार केन्द्रीय विद्यालय भवन टी.एफ.आर.आई जबलपुर का निरीक्षण दिनांक 23.06.2021 को कनिष्ठ अभियंता, अधोहरस्ताक्षरकर्ता एवं प्राचार्या केन्द्रीय विद्यालय टी.एफ.आर.आई जबलपुर के साथ किया गया एवं यह प्रमाणित किया जात है कि नियमानुसार मापदण्ड के अंतर्गत वार्षिक रख रखाव की प्रक्रिया जारी रहने पर भवन उपयोग हेतु सुरक्षित है बशर्ते इनका नियमित रख रखाव जारी रखने के साथ -साथ भवनो के मूल संरचनाओ में कोई परिवर्तन न किया जाये।

यहां यह भी अवगत कराया जाता है कि विद्यालय की Plinth Protection कई जगह से Damage हो चुकी है। विद्यालय परिसर के पीछे की ओर की drain भी कई जगह से खुली है जिसके कारण बच्चों को आते जाते समय गिरने का डर बना रहता है अतः इसको RC Drain cover से कवर करना आवश्यक है एवं पीछे की ओर लैब में जाने हेतु रास्ता पूरी तरह से खराब हो चुका है अतः CC Path बनाना उचित होगा ताकि कोई अप्रिय घटना न हो इसके साथ ही विद्यालय में water proofing treatment की भी आवश्यकता है क्योंकि पुरानी water proofing treatment कुछ जगह से खराब हो चुकी है एवं कमरों में leakage/seepage हो रहा है। विद्यालय में main road के side वाली boundary wall की height सुरक्षा की दृष्टि से कम है अतः boundary wall की height बढ़ाना एवं concertina coil fencing करना उचित रहेगा। इसके अतिरिक्त विद्यालय में पीछे की लैब के floor एवं plinth portion में settlement हो रहा है एवं कुछ rooms में flooring भी खराब हो रही है अतः नई flooring की भी आवश्यकता है।

New Plinth Protection, Back side Drain cover, water proofing, Boundary wall की height एवं new flooring हेतु प्रबंधन की अनुमति के पश्चात प्रथक से प्राक्कलन sanction हेतु भेजा जा सकता है।

उक्त सुरक्षा प्रमाण पत्र जारी होने की दिनांक से एक वर्ष तक वैध है एवं इसका उपयोग न्यायाधिक प्रक्रिया उपयोग हेतु मान्य नहीं है।

o/c
सहायक अभियंता
जबलपुर केन्द्रीय उपमंडल-1
केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग
जबलपुर (म.प्र.)
24/6/2021

Copy to :- 1. कार्यपालक अभियंता, जबलपुर केन्द्रीय मंडल, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, जबलपुर।
2. Sh. Dilip Kumar, Junior Engineer, JCSD-1, C.P.W.D., Jabalpur.

o/c
सहायक अभियंता
24/6/2021

24/6/2021